

УТВЕРЖДАЮ
Начальник территориального отдела
главного управления образования
администрации города
по Железнодорожному и Центральному районам
Т. И. Олыкайнен



20__ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МБДОУ № 295

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание
- 1.2. Адрес объекта: 660099, г. Красноярск, ул. Республики, 45 А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 1132,6 кв.м.
 - часть здания на 1 этаже 464,64 кв. м.
 - часть здания на 2-ом этаже 508,38 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка 4748 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1982, капитального ремонта не было.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 295 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей». Сокращенное наименование МБДОУ № 295.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660099, г. Красноярск, ул. Республики, 45а.
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности - государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность- муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация - администрация города Красноярска, учредитель - муниципальное образование город Красноярск.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности – образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг - получение дошкольного образования
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость 178 детей
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

движение пассажирского транспорта к зданию осуществляется по следующим близлежащим улицам: Железнодорожников, Горького, Ленина.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 150 м

3.2.2 время движения (пешком) - 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (со стороны ул. Горького имеется возвышенность)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

МБДОУ № 295 доступно частично – избирательно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2	Вход (входы) в здание	ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
8	Все зоны и участки	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: не установлен.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: улучшение условий для некоторых категорий инвалидов и других маломобильных групп населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется:

согласование с комиссией по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта:
нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: нет.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «15» февраля 2016 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «15» февраля 2016 г.
3. Решения Комиссии по проведению обследования и паспортизации здания и территории МБДОУ № 295 от «14» февраля 2016 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 295 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому направлению развития детей».

660099, г. Красноярск, ул. Республики, 45-а, тел. 221-63-81, ds295ds@mail.ru

План-график
проведения обследования структурно-функциональных зон
МБДОУ № 295

№ п/п	Наименование структурно-функциональной зоны	Функционально-планировочные элементы зоны		Дата проведения обследования
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	1.1 Вход (входы) на территорию		10.02.2016
		1.2 Путь (пути) движения на территории		
		1.3 Лестница (наружная)		
		1.4 Пандус (наружный)		
		1.5 Автостоянка и парковка		
2	Вход (входы) в здание	2.1 Лестница (наружная)		11.02.2016
		2.2 Пандус (наружный)		
		2.3 Входная площадка (перед дверью)		
		2.4 Дверь (входная)		
		2.5 Тамбур		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)		12.02.2016
		3.2 Лестница (внутри здания)		
		3.3 Пандус (внутри здания)		
		3.4 Лифт пассажирский (или подъемник)		
		3.5 Дверь		
		3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Вариант I - зона обслуживания граждан (в том числе инвалидов и других МГН)	4.1 кабинетная форма обслуживания	13.02.2016
			4.2 зальная форма обслуживания	
			4.3 прилавочная	

		форма обслуживания	
		4.4 форма обслуживания с перемещением по маршруту	
		4.5 кабина индивидуального обслуживания	
		Вариант II - места приложения труда	13.02.2016
		Вариант III - жилые помещения	
5	Санитарно-гигиенические помещения	5.1 Туалетная комната	14.02.2016
		5.2 Душевая/ ванная комната	
		5.3 Бытовая комната (гардеробная)	
6	Система информации на объекте	6.1 Визуальные средства	14.02.2016

Заведующий МБДОУ № 295

Т.Н. Петрушина

« 15 » 02 20 16 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ МБДОУ № 295

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта – здание.
- 1.2. Адрес объекта 660099, г. Красноярск, ул. Республики, 45 а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1132,6 кв.м.
- часть здания на 1 этаже 464,64 кв. м, часть здания на 2-ом этаже 508,38 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1982.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 г.
сведения об организации, расположенной на объекте
Название: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 295 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей». Сокращенное наименование МБДОУ № 295.
- 1.6. Юридический адрес организации (учреждения):
660099, г. Красноярск, ул. Республики, 45 а.
- 1.7. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.8. Форма собственности: государственная.
- 1.9. Территориальная принадлежность: муниципальная.
Вышестоящая организация - администрация города Красноярска, учредитель - муниципальное образование город Красноярск.
- 1.10. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг получение дошкольного образования.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 3-7 лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями умственного развития, ЗПР.
- 2.6 Плановая мощность: 176 детей.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.
3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН).
- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
движение пассажирского транспорта к зданию осуществляется по следующим близлежащим улицам: Железнодорожников, Горького, Ленина.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (со стороны ул. Горького имеется возвышенность)
- 3.2.7. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.
- 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
8	Все зоны и участки	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано: нет.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

г. Красноярск

«15» февраля 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание
1.2. Адрес объекта г. Красноярск, ул. Республики, д 45 а
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1132,6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: да, 4748 кв.м
1.4. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 г.
1.6. Название организации (учреждения) - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 295 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей», сокращенное наименование МБДОУ №295.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):
660099, г. Красноярск, ул. Республики, д. 45 а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: оказание образовательных услуг

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

движение пассажирского транспорта к зданию осуществляется по следующим близлежащим улицам: Железнодорожников, Горького, Ленина.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, нерегулируемые, со звуковым сигналом.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: возвышенность со стороны улицы Горького.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, Г, С, У)		5, 6, 7, 8
2	Вход (входы) в здание	ВНД		1, 2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, У)	13, 20, 28, 5	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У)	13, 28, 20, 16, 19, 5	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	5	11, 12
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	13, 21, 28	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, У)		4, 5, 6, 7

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

МБДОУ № 295 доступно частично-избирательно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
8.	Все зоны и участки	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ отсутствует.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: улучшение условий для отдельных категорий инвалидов и других маломобильных групп населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____.

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. согласование на Комиссии – нет.

4.4.2. согласование работ с надзорными органами - нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка ПСД: да

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией: да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов да.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: нет.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации http://zhit-vmeste.ru/ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 4 л.

2. Входа (входов) в здание на 1 л.

3. Путей движения в здании на 1 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на - л.

Результаты фотофиксации на объекте МБДОУ № 295 на 8 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ нет на 4 л.

Руководитель рабочей группы _____ Т. Н. Петрушина
Заведующий МБДОУ

Члены рабочей группы:

_____ И. В. Орлик

Старший воспитатель

_____ О. В. Гостева

Завхоз

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов И. В. Шаталина

Председатель Железнодорожной общественной организации Всероссийского общества инвалидов

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)

Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ № 295, г. Красноярск, ул. Республики, д 45 а.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Вход (входы) на территорию	есть			Недостаточная ширина калитки, отсутствует информация по пути движения от остановочного пункта	все	Увеличение проема, оборудование средствами информации	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Перепад высот при входе на территорию	все	Ликвидация перепада высот	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть			поручни не соответствуют требованиям, ширина проступей ступеней менее 0,4 м	О,С	Приведение лестниц в соответствие	Капитальный ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет			Отсутствуют пандусы	все	Установка пандусов в соответствии с требованиями	Капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствует площадка для остановки специализированных средств Зоны для парковки (стоянки) инвалидов не соответствуют установленным требованиям	все К, О	Приведение в соответствие (выделение площадки, оборудование знаками)	Технические решения невозможны – организация альтернативных форм обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне				Невозможно беспрепятственное движение инвалидов и других МГН к зданию; отсутствует информационная поддержка; не оборудованы места отдыха	все		Технические решения невозможны – организация альтернативных форм обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД		4, 7, 8	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: полную доступность здания организовать невозможно ввиду плотной застройки прилегающей территории

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от «15» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ № 295, г. Красноярск, ул. Республики, д 45 а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		1, 2	Поручни не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51261	Все	Установить дополнительные поручни в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261	Капитальный ремонт
					Высота и ширина ступеней не соответствует нормативам	О.С	Привести в соответствие	
2.2	Пандус (наружный)	нет			отсутствует	Все	Установка пандусов в соответствии с ГОСТ Р 51261	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		1, 2	Не выявлено	Все	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть		1, 2	Отсутствуют контрольные устройства на входе; Приборы и устройства для открывания и закрытия дверей расположены с нарушением норм	Все	Установка контрольных устройств, замена дверей в соответствии с требованиями	Капитальный ремонт
					Нижняя часть полотна двери не защищена противоударным полотном; Отсутствует смотровая панель	К		
2.5	Тамбур	есть	12		Не выявлено	Все		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют входы, доступные для маломобильных групп населения с земли; Выключатели и розетки расположены на высоте, не соответствующей установленным нормативам	Все		Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, О, С, У)	001	1, 2	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для приведения зоны в соответствие необходимо провести её капитальный ремонт

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБДОУ № 295, г. Красноярск, ул. Республики, д 45 а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	13, 28	-	Приборы и устройства для открывания и закрытия дверей установлены с нарушением требований, на дверных ручках отсутствует тактильная информация	все	Замена дверей	Текущий ремонт
					Отсутствует зона для самостоятельного разворота инвалида на коляске (недостаточная ширина)	К	Расширение прохода	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
					Отсутствуют звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстофоны для посетителей с дефектами слуха	С, Г	Установка	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	13		Отсутствуют дополнительные поручни и рельефные обозначения этажей	все	Привести в соответствие с ГОСТ Р 51261	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
				Ширина проступей и высота ступеней не соответствуют требованиям	О, С			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			отсутствует	Все	установка пандуса в соответствии	технические решения невозможны – организация

						с ГОСТ Р 51631	альтернативной формы обслуживания
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			отсутствует	Все	Строительство о лифта (подъемника) в соответствии с ГОСТ Р 51631 технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.5	Дверь	есть	8		Отсутствуют контрольные устройства на входе; Информирующие обозначения помещений расположены выше установленных требований; отсутствует дублирующая рельефная информация; устройства для открывания и закрытия дверей расположены с нарушениями	Все	Замена дверей, установка дополнительных информирующих табличек на высоте не более 0,7 м. и рельефной информации Текущий ремонт
					Нижняя часть полотна двери не защищена противоударной полосой; отсутствуют смотровые панели из прозрачного ударпрочного материала	К	
3.6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	есть	28, 13, 12	2	Проектные решения здания не соответствуют требованиям безопасности для маломобильных групп населения	Все	реконструкция технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне				Выключатели и розетки расположены выше установленных нормативов. На пути движения маломобильных групп населения отсутствуют места отдыха; Отсутствует тактильная и визуальная информация; пути эвакуации не соответствуют требованиям		технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	28, 13, 12	2	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: приведение зоны в соответствие невозможно в связи со значительными финансовыми затратами и необходимостью реконструкции здания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ № 295, г. Красноярск, ул. Республики, д 45 а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	Отсутствуют информирующие обозначения помещений, нет дублирующей рельефной информации	все	Установка дополнительного информационного оповещения на высоте не более 0,7 м	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	Отсутствует лекционный зал	Все	Оборудование лекционного зала	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	Все	-	Нет необходимости
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	Все	-	Нет необходимости
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	Все	-	не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне				Выключатели и розетки расположены выше установленных нормативов	Все	Приведение в соответствие	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ВНД	12, 13, 21, 20, 19, 16, 5	12, 13	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: оборудование зоны для организации обслуживания инвалидов невозможно в связи с возникающей необходимостью реконструкции здания.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	Не требуется

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	отсутствует	-	-	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **в оборудовании зоны нет необходимости**

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	не требуется

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	отсутствует	-	-	не требуется

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **в оборудовании зоны нет необходимости**

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ № 295, г. Красноярск, ул. Республики, д 45 а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5	12, 13	Отсутствует двусторонняя связь с дежурным, аварийное освещение	все	Оборудовать туалетную комнату двусторонней связью с дежурным, установить откидные или поворотные сиденья, установка кранов, установка аварийного освещения; увеличение размера туалетной комнаты до требуемых нормативов	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	Нет необходимости
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	Нет необходимости
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует универсальная кабина, поручни, штанги; Туалетная комната не оборудована откидными и поворотными сиденьями; Выключатели и розетки расположены выше установленных норм; На боковой стене отсутствует управление спуском воды		Оборудовать туалетную комнату средствами для инвалидов: установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений, увеличение проемов, установка кранов, аварийного освещения, расположить розетки и выключатели на уровне 0,7 м от пола	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	5	12,13	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: приведение зоны в соответствие возможно только после проведения капитального ремонта здания

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБДОУ № 295, г. Красноярск, ул. Республики, 45 А

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Отсутствуют визуальные средства информации	Все	оборудовать визуальными средствами	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть	-	-	Не выявлено	Все	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства информации	Все	оборудовать тактильными средствами	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют визуальные, звуковые и тактильные системы средств информации и сигнализации об опасности в соответствии с ГОСТ Р 51671, НПБ 104	Все	Приведение системы информации на объекте в соответствие с ГОСТ Р 51671, НПБ 104	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: системы информации на объекте отсутствуют и требуют их организации в порядке текущего ремонта

ЭКСПЛИКАЦИЯ

инв №

к плану здания лит. Б, Б1 по адресу: ул. Республики, 45 "а"

этаж	номер помещения или квартиры	номер комнаты	Назначение частей помещений (жилая, конторская, классная, каб. Врача, магазин, столовая, кухня коридор, и т.д.)	площадь по внутреннему обмеру											
				общая полезная	в том числе								служебно-подсобная	прочая	внутренняя высота комнаты
					учрежденческая	жилая	культурно-просветительская	лечебно-санитарная и детских учреждений	торговая, общественное питание	производственная	складская				
2	2	1	лестничная клетка	18,0									18,0		3,00
		2	приемная детей	16,1			16,1								
		3	туалет	13,0									13,0		
		4	групповая	59,1			59,1								
		5	моечная	3,3									3,3		
		6	моечная	3,3									3,3		
		9	групповая	70,3			70,3								
		10	умывальник	8,3									8,3		
		11	туалет	4,2									4,2		
		12	туалет	4,3									4,3		
		13	умывальник	8,7									8,7		
		14	групповая	68,8			68,8								
		17	моечная	3,2									3,2		
		18	моечная	3,2									3,2		
		19	групповая	58,5			58,5								
		20	туалет	12,9									12,9		
		21	приемная детей	17,2			17,2								
		22	лестничная клетка	17,9									17,9		
		23	приемная детей	17,4			17,4								
		24	музыкальный зал	71,8			71,8								
		25	приемная детей	16,7			16,7								
			Итого по пом. 2	496,2			395,9						100,3		
			Итого по 2 этажу	496,2			395,9						100,3		
			Всего по зданию	1132,6			681,7						450,9		

ЭКСПЛИКАЦИЯ

ИНВ №

к плану здания лит. Б, Б1 по адресу: ул. Республики, 45 "а"

этаж	номер помещения или квартиры	номер комнаты	Назначение частей помещений (жилая, конторская, классная, каб. Врача, магазин, столовая, кухня коридор, и т.д.)	площадь по внутреннему обмеру										
				общая полезная	в том числе									внутренняя высота комнаты
					учрежденческая	жилая	культурно-просветительская	лечебно-санитарная и детских учреждений	торговая, общественное питание	производственная	складская	служебно-подсобная	прочая	
1	1	1	тамбур	2,2								2,2		3,00
		2	лестничная клетка	15,1								15,1		
		3	кабинет	18,0				18,0						
		4	подсобное	2,8								2,8		
		5	туалет	2,6								2,6		
		6	подсобное	3,1								3,1		
		7	кухня	33,6								33,6		
		8	тамбур	6,7								6,7		
		9	подсобное	6,6								6,6		
		10	кабинет	6,7				6,7						
		11	подсобное	6,6				6,6						
		12	тамбур	2,2								2,2		
		13	лестничная клетка	24,1								24,1		
		14	умывальник	15,5								15,5		
		15	моечная	2,1								2,1		
		16	спальня	34,7				34,7						
		17	тамбур	2,0								2,0		
		18	тамбур	1,9								1,9		
		19	приемная детей	13,7				13,7						
		20	групповая	53,0				53,0						
		21	кабинет	13,0				13,0						
		22	кабинет	13,0				13,0						
		23	прачечная	27,3								27,3		
		26	кабинет	7,2				7,2						
		27	кабинет	13,0				13,0						
		28	коридор	26,4								26,4		
		29	групповая	52,1				52,1						
		30	приемная детей	13,7				13,7						
		31	тамбур	2,0								2,0		
		32	тамбур	1,9								1,9		
		33	спальня	35,3				35,3						
		34	туалет	15,5								15,5		
		35	моечная	2,1								2,1		
		36	подсобное	9,3								9,3		
		37	кабинет	5,8				5,8						
			Итого по пом. 1	490,8				285,8				205,0		
			Итого по 1 этажу	490,8				285,8				205,0		

Рисунок № 1



Рисунок № 2





Рисунок № 4



Рисунок № 5



Рисунок № 6



Рисунок № 7



Рисунок № 8



Рисунок № 9




Рисунок № 10



Рисунок № 11



Приложение № 3

Рисунок № 12



Рисунок № 13



Рисунок № 14



Рисунок № 15

